



IMMER AUF DER
SICHEREN SEITE!

Risikoanalyse entsprechend (EU) 2023/988, General Product Safety Regulation


geringes, moderates Risiko 😊 hohes Risiko ☹️







Projektname: Kassetten, Schlüsselkästen, -boxen

Datum: 06.12.2024
Abteilung: R&D/QW
Ersteller: C. Weichert, M. Lopata
Version: 001

2024

Risikoanalyse



#	Risiko	Ursache(n)	Eintritts- wahrscheinlichkeit	Schaden	Vorbeugemaßnahme(n)	Bewertung	
1	Schnittverletzungen	<ul style="list-style-type: none">Scharfe, nicht entgratete Kanten und Ecken.	Gering	hoch	<ul style="list-style-type: none">Scharfe Kanten werden im Produktionsverlauf manuell bzw. maschinell beseitigt. Prüfung (Selbst- und Fremdprüfung) und DokumentationAblauf entsprechend QM-Vorgabe.Warenausgangs-/Wareneingangsprüfung	<ul style="list-style-type: none">geringes Risiko	
2	Verletzungsgefahr durch herunterfallen des Schlüsselkastens	<ul style="list-style-type: none">Einsatz von falschem BefestigungsmaterialMontagefehler	Gering	hoch	<ul style="list-style-type: none">Gezielter Hinweis zur Prüfung und Verwendung des richtigen Befestigungsmaterials	<ul style="list-style-type: none">geringes Risiko	
3	Beschädigungen an der Wand durch Montagefehler	<ul style="list-style-type: none">Einsatz von falschem Befestigungsmaterial. (Dübel und Schrauben)	mittel	hoch	<ul style="list-style-type: none">Gezielter Hinweis zur Prüfung und Verwendung des richtigen Befestigungsmaterials	<ul style="list-style-type: none">geringes Risiko	
4	Beschädigung von Rohrleitungen oder elektr. Kabeln in der Wand	<ul style="list-style-type: none">Fehlende Prüfung vor Montage	gering	hoch	<ul style="list-style-type: none">Prüfung im Vorfeld	<ul style="list-style-type: none">geringes Risiko	
5	Dysfunktion Schließzylinder	<ul style="list-style-type: none">VerdrehtKorrosion	gering	hoch	<ul style="list-style-type: none">Regelmäßige Pflege mit Sprühöl	<ul style="list-style-type: none">geringes Risiko	
6	Allergische Reaktionen, Hautreizungen	<ul style="list-style-type: none">Chemisch bedenkliche Inhaltsstoffe	Gering	hoch	<ul style="list-style-type: none">REACH/RoHS KonformitätLieferantenbestätigungEigene Untersuchungen DEKRA	<ul style="list-style-type: none">geringes Risiko	

2/3



IMMER AUF DER
SICHEREN SEITE!

Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit

BURG-WÄCHTER
Wormgermühle
58540 Meinerzhagen
GERMANY
<http://www.burg.biz>
info@burg.biz


Name: CWE, MLo
Funktion: R&D, QW
fon: ---
fax: ---
mailto: ---



Money
5015



Facheinsatz
mit 4 Fächern
Partitioned
tray insert with
4 compartments




www.burg.biz

Geldkassette | Cash box

Geldkassette | Cash box



Money
5015



Facheinsatz
mit 4 Fächern
Partitioned
tray insert with
4 compartments



Money
5015



Geldkassette | Cash box

270923
Made in FRG



BURG-WÄCHTER KG
58300 Wetter
Germany



Technische Änderungen, geringe Maß- und Gewichtsunterschiede vorbehalten. - We reserve the right to change technical specification including slight variation in size and weight. - Sous réserve de modifications techniques et de légères différences de dimensions et de poids. - Technische wijzigingen, geringe verschillen van maat en gewicht voorbehouden. - Ci riserviamo il diritto di riscontrare modificazioni tecniche piccole differenze di dimensioni e peso.



C 115
B 152
A 80
mm



Money
5015



Geldkassette | Cash box



Money
5015



Money
5015



Facheinsatz
mit 4 Fächern
Partitioned
tray insert with
4 compartments

