



IMMER AUF DER
SICHEREN SEITE!

Risikoanalyse entsprechend (EU) 2023/988, General Product Safety Regulation

geringes, moderates Risiko 😊 hohes Risiko ☹️

Projektname: Kassetten, Schlüsselkästen, -boxen

Datum: 06.12.2024
Abteilung: R&D/QW
Ersteller: C. Weichert, M. Lopata
Version: 001

2024

Risikoanalyse



#	Risiko	Ursache(n)	Eintritts- wahrscheinlichkeit	Schaden	Vorbeugemaßnahme(n)	Bewertung	
1	Schnittverletzungen	Scharfe, nicht entgratete Kanten und Ecken.	Gering	hoch	- Scharfe Kanten werden im Produktionsverlauf manuell bzw. maschinell beseitigt. Prüfung (Selbst- und Fremdprüfung) und Dokumentation - Ablauf entsprechend QM-Vorgabe. - Warenausgangs-/Wareneingangsprüfung	geringes Risiko	
2	Verletzungsgefahr durch herunterfallen des Schlüsselkastens	- Einsatz von falschem Befestigungsmaterial - Montagefehler	Gering	hoch	Gezielter Hinweis zur Prüfung und Verwendung des richtigen Befestigungsmaterials	geringes Risiko	
3	Beschädigungen an der Wand durch Montagefehler	Einsatz von falschem Befestigungsmaterial. (Dübel und Schrauben)	mittel	hoch	Gezielter Hinweis zur Prüfung und Verwendung des richtigen Befestigungsmaterials	geringes Risiko	
4	Beschädigung von Rohrleitungen oder elektr. Kabeln in der Wand	Fehlende Prüfung vor Montage	gering	hoch	Prüfung im Vorfeld	geringes Risiko	
5	Dysfunktion Schließzylinder	- Verdreht - Korrosion	gering	hoch	Regelmäßige Pflege mit Sprühöl	geringes Risiko	
6	Allergische Reaktionen, Hautreizungen	Chemisch bedenkliche Inhaltsstoffe	Gering	hoch	- REACH/RoHS Konformität - Lieferantenbestätigung - Eigene Untersuchungen DEKRA	geringes Risiko	

2/3



IMMER AUF DER
SICHEREN SEITE!

Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit

BURG-WÄCHTER
Wormgermühle
58540 Meinerzhagen
GERMANY
<http://www.burg.biz>
info@burg.biz

Name: CWE, MLo
Funktion: R&D, QW
fon: ---
fax: ---
mailto: ---

